

**Elenco Accertamenti Compatibilità Ambientale rilasciati Anno 2020  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

<b>Numero</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Numero Provvedimenti</b>	<b>Oggetto dei Lavori</b>	<b>Indirizzo dei Lavori</b>
PE - 485 - 2019	42326 del 02-12-2019	<b>1</b>	OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DAI TITOLI ABILITATIVI INERENTI A MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN VIALE UNITA' D'ITALIA N. 17	VIALE UNITA D ITALIA 17 - 51017 PESCIA (PT), (Catasto fog. 80 map. 413 sub. 2, fog. 80 map. 413 sub. 4)
PE - 36 - 2020	5258 del 17-02-2020	<b>2</b>	ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE ALL'IMMOBILE AD USO CIVILE ABITAZIONE POSTO IN VIA DI MARZALLA,16	VIA DI MARZALLA 16 - 51017 PESCIA (PT) (Catasto fog. 85 map. 236 sub. 9)
PE - 138 - 2020	16074 del 14-05-2020	<b>3</b>	ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER OPERE OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 47/85 : REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO MANUFATTO AD USO RIPOSTIGLIO, POSTO IN LOC. PONTE DI SORANA	VIA PONTE DI SORANA 4 SORANA - 51017 PESCIA (PT) (Catasto fog. 32 map. 345 sub. 6)
PE - 264 - 2020	27203 del 07-08-2020	<b>4</b>	ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE CONSISTENTI NEL RIALZAMENTO DI SOLAIO DI COPERTURA, CON CONSEGUENTE FORMAZIONE DI SOFFITTA SOTTOTETTO, FABBRICATO POSTO IN VIA VOLONTARI DEL SANGUE,7	VIA VOLONTARI DEL SANGUE 7 - 51017 PESCIA (PT) (Catasto fog. 85 map. 447)
PE - 261 - 2020	27133 del 06-08-2020	<b>5</b>	MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI IN TRAVERSA VIA DELLE CARTIERE	VIA DELLE CARTIERE COLLODI - 51017 PESCIA (PT), (Catasto fog. 78 map. 271 sub. 4, fog. 78 map. 267 sub. 1, fog. 78 map. 268)